

KIT RICAMBIO MOTORIDUTTORE 1004

Cod.

390682



DESCRIZIONE

il kit comprende: 1 flacone di olio, 1 paraolio esterno, 1 paraolio interno, 1 guarnizione coperchio riduttore, serie di ingranaggi in metallo - adatto per motoriduttori Hp 0,40 e Hp 0,80