

KIT RICAMBIO MOTORIDUTTORE 1002

Cod.

390675



DESCRIZIONE

il kit comprende: 1 flacone di olio, 1 paraolio esterno, 1 paraolio interno, 1 guarnizione coperchio riduttore - adatto per motoriduttori Hp 0,40 e Hp 0,80